

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016

L'Anno duemiladicianove il giorno **03** del mese di Ottobre civico di Caltanissetta

Il sottoscritto geom. Antonino Butera tecnico di Acque di Caltanissetta S.p.A nella giornata del 03/10/2019 a seguito di una segnalazione da parte del Sig. Gaurtiero Guarnieri mi sono recato presso il seminterrato dei locali della ex Svan in via E. Mattei e la Vespri 45, riscontrando una fuoriuscita di fogna da una parete dei locali nel lato sotto la strada:

Che lo scrivente geom. Butera Antonino, Tecnico di Caltaqua, ha effettuato una verifica dei luoghi;

Che dalla verifica di cui sopra è emerso una perdita del collettore fognario in posto in via Vespri .

Considerato che il perdurare di questa situazione può creare ulteriori crolli ed inconvenienti igienico sanitario, nonché danni a persone e cose, considerando altresì che la tubazione si è di vecchia costruzione ed non è possibile individuare il singolo punto di rottura, si ritiene necessario ed urgente provvedere all'esecuzione di alcuni lavori mediante l'utilizzo di impresa specializzata che provveda al risanamento interno al collettore fognario di sezione ovoidale di circa 800-600 mm tramite tecnica nodig, che consente un rapido e efficace ripristino.

I lavori che si prevedono da realizzare consistono nella video ispezione, il bypass del refluo, la pulizia e la ricostruzione interna tramite sistema relining del ovoidale.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016. oltre IVA al 22%., stimando un costo presuntivo in € 30.000,00 (trentamila/00)

Il Tecnico di Acque di Caltanissetta
Responsabile Rete fognaria
F.to geom. Antonino Butera

